





# Natural Spaces



Fundación ONCE  
para la cooperación e integración social  
de personas con discapacidad

## Collaboration agreement with ADEAC

### BENICASIM BEACH. CASTELLON.







Fundación ONCE  
para la cooperación e integración social  
de personas con discapacidad

# Eurotaxi

## Collaboration agreement with IMSERSO and Councils








# Geographic Information System of Accessible Councils

**S.I.G.M.A.** Via Libre

Información general | Documentación | Estado actual | Propuestas | **Prácticas resueltas** | Habitantes | Tipo de pavimento | Catálogos

Generico - Prácticas resueltas

 <p><b>AL 2</b> Altopiso de 182 x 102 cm., delimitado por un bordillo prefabricado de hormigón de 10 cm. de ancho x 5 cm. de alto, situado en la arena.</p> <p><b>Comentarios</b></p> <p>Los bordillos elevados pueden provocar tropiezos, además de entorpecer la salida del paso de la arena. Los bordillos situados en itinerarios peatonales deben tener los alfileres cubiertos con rejillas o otros elementos acabados con el pavimento circundante.</p>	 <p><b>BO 1</b> Boleto de función elevable. Tiene 70 cm. de alto y 14 cm. de diámetro en el punto más ancho.</p> <p><b>Comentarios</b></p> <p>Este boleto es un poco bajo, debería tener al menos 80 cm. de alto para facilitar su detección.</p>
 <p><b>PA 5</b></p> <p><b>Comentarios</b></p> <p>La sujeción de la papalera de la imagen no es adecuada lo que supone que ésta ha caído hasta el suelo. El mantenimiento urbano debe ser preventivo. El servicio de recogida de residuos debe informar de situaciones como ésta al equipo de mantenimiento municipal.</p>	 <p><b>AP 10</b></p> <p><b>Comentarios</b></p> <p>Defectos de pavimentación que pueden producir accidentes especialmente en rampas de baja pendiente.</p>
 <p><b>PA 6</b></p> <p><b>Comentarios</b></p> <p>En las proximidades a las tapas de registro pueden producirse huecos de pavimento. En este caso puede deberse a la rotación de vertidos pasados.</p>	 <p><b>AP 12</b></p> <p><b>Comentarios</b></p> <p>Pavimento en mal estado junto a una tapa de registro.</p>

Página 1 de 20



# UNE 170001: Accessibility Management System

## Spanish Standard Association





# UNE 170001: Accesibility Managment System

UNE 170001-1



**GLOBAL ACCESIBILITY**  
Criteria to facilitate the accesibility to the environment  
Requirements DALCO

UNE 170001-2



**GLOBAL ACCESIBILITY**  
Systems of Management of Global Accesibility






# UNE 170001: Accessibility Management System

## DEAMBULATION

Action to move from  
a site (place) to other  
one

## COMMUNICATION

Action of interchange of the  
information necessary for  
the development of an  
activity



## APPREHENSION

Action to take or  
seize something

## LOCATION

Action to verify the precise place in  
the one that is a little or someone



